



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 519

SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/6/2026

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Este Parlamentar foi procurado por moradores da Rua João Carlos Gonçalves, os quais relataram a ocorrência frequente de acúmulo de água em frente ao nº 65.

Segundo os munícipes, o problema é causado tanto pelas águas pluviais quanto pela água proveniente da lavagem de quintais, permanecendo empoçada por longos períodos, chegando, em alguns casos, a levar semanas para secar completamente.

Ressalta-se que existe um bueiro nas proximidades; entretanto, em razão do desnível da sarjeta, a água acumulada não consegue escoar adequadamente até o dispositivo de drenagem, permanecendo retida no local.

Diante disso, **REQUEREMOS**, nos termos da Lei Orgânica do Município e depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Secretário de Infraestrutura, **WILLIAM DE OLIVEIRA E SILVA**, solicitando a realização de vistoria técnica na Rua João Carlos Gonçalves, em frente ao nº 65, no Residencial Cedro, com o objetivo de identificar as causas do acúmulo de água na sarjeta e adotar as medidas necessárias para garantir seu adequado escoamento até o bueiro existente nas proximidades, solucionando o problema recorrente de empoçamento no local e prevenindo transtornos aos moradores.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 15 de junho de 2026.

Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
MDB

ACT/accb



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://botucatu9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=JBF6-B6T6-GYHK-Z5VJ>, ou vá até o site <https://botucatu9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: JBF6-B6T6-GYHK-Z5VJ

Câmara Municipal de Botucatu, 15 de junho de 2026

Botucatu, 15 de junho de 2026